

Číslo	Názov	Cena	Dátum schvá	Dodávateľ	Ulica	PŠČ	Miesto	IČO	Schválil	Funkcia	Číslo zmluvy
OSP1200690	Opava - výmena ochranných oporných stĺpikov -	600.00	06.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200693	oprava nerovností na komunikácií	1 450.00	10.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200694	oprava nerovnosti na komunikácií	750.00	10.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200695	Nátery prístreškov a stien podchodu	7 457.08	10.08.2012	Peter Martiny - nástupca Irena Martinyová	Kaštielska 14	82105	Bratislava	22674535	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200696	Oprava nerovností	1 450.00	13.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200697	Oprava nerovností	690.00	13.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200700	Oprava poklopu	1 200.00	13.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200708	Oprava prepadu na Slovinskej	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200714	Dodávka a montáž plastového okna.	309.47	14.08.2012	PS BAU, s.r.o.	Pri Kysuci 176	01003	Žilina	46269487	Viera Karovičová	ved. oddelenia	
OSP1200715	Kremelská ul. - osadenie mreže na ul. vpust	200.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200716	vyspravenie nerovností na kom. tech. spôsobom	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200717	Oprava nerovností v okr.II.	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200718	oprava nerovností na komunikáciách	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200719	Oprava nerovností	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200720	Oprava nerovností	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200721	Vyspravenie nerovností na komunikáciách	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200722	oprava nerovností na komunikáciách	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200723	Vyspravenie nerovností na komunikáciách	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200724	Oprava nerovností na komunikáciách	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200725	Oprava nerovností na komunikáciách v okrese II.	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200726	Oprava nerovností na komunikáciách v okr.II.	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200727	osadenie mreže na ul. vpust	200.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200728	Oprava nerovností na komunikáciách	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	
OSP1200729	Oprava nerovností na komunikáciách	1 450.00	15.08.2012	TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.	Elektrárenská	83104	Bratislava	35943653	Janka Mešťaniková	ved. oddelenia	