

Číslo	Názov	Cena
OSP2100032	výmena dažďového vpustu	877,8
OSP2100034	Výmena dažďových vpustov.	1 735,27
OSP2100036	Ochrana priestorov po koňštrukciami mostov M035 Kapucínska ul.	4 745,28
OSP2100037	Odstránenie narušených betónov ríms predpolí Mosta SNP Starom	1 916,72
OSP2100038	murárske a maliarske práce	1 034,76
OSP2100039	výmena podlahovej krytiny	967,2
OSP2100040	murárske a maliarske práce	1 046,59
OSP2100041	výmena podlahovej krytiny	964,2
OSP2100044	1. MD2-výšková úprava 10 sk poklopov na dažďovej kanalizácii 2. Karloveská-pod nadchodom,oprava povrchu chodníka	4 463,35

Dátum schválenia	Dodávateľ	Ulica	PSČ	Miesto
23.2.2021	HOCHTIEF SK s.r.o.	Miletičova 23	82109	Bratislava
23.2.2021	HOCHTIEF SK s.r.o.	Miletičova 23	82109	Bratislava
23.2.2021	Športový klub IAMES Bratislava	Čajakova 4041/21	81105	Bratislava
23.2.2021	Športový klub IAMES Bratislava	Čajakova 4041/21	81105	Bratislava
23.2.2021	Andrej Náter	Ožvoldíkova 6	84102	Bratislava
23.2.2021	Andrej Náter	Ožvoldíkova 6	84102	Bratislava
23.2.2021	Andrej Náter	Ožvoldíkova 6	84102	Bratislava
23.2.2021	Andrej Náter	Ožvoldíkova 6	84102	Bratislava
26.2.2021	HOCHTIEF SK s.r.o.	Miletičova 23	82109	Bratislava

IČO	Meno	Priezv.	Funkcia
44298170	Valér	Jurčák	vedúci odd.
44298170	Valér	Jurčák	vedúci odd.
00688967	Valér	Jurčák	vedúci odd.
00688967	Valér	Jurčák	vedúci odd.
13999044	Matúš	Ferenčík	vedúci ubytovne
13999044	Matúš	Ferenčík	vedúci ubytovne
13999044	Matúš	Ferenčík	vedúci ubytovne
13999044	Matúš	Ferenčík	vedúci ubytovne
44298170	Valér	Jurčák	vedúci odd.